



PROJECT : WARDROBE STANDARD
MODEL : บอร์ดตู้ผ้า WS-SC-134
DIM : W134 x D55 x H200 CM.

ตู้เสื้อผ้า มาตรฐาน
WARDROBE STANDARD
DATE : 08/11/64 บอร์ดตู้ผ้า WS-SC-134



อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ (Tools required for assembly)



คำแนะนำก่อนประกอบ

1. ควรศึกษาวิธีการประกอบให้เข้าใจ โดยดูจากคู่มือการประกอบ
2. ควรเช็คและแยกชิ้นส่วนต่างๆ ตามขั้นตอนการประกอบ
3. ควรประกอบบนพรมหรือใช้กระดาษรองเพื่อป้องกันความเสียหาย
4. ในการทำความสะอาด ควรใช้ผ้าแห้งไม่ควรใช้ทินเนอร์เช็ด เพราะจะทำให้สีเปลี่ยนได้

หากมีปัญหาในการประกอบติดต่อกัน

บริษัท เอส.บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด

** โทร. 0-2789-9919 ต่อ 2732-2735 **

INTRODUCTION

1. Please take time to understand the assembly instruction as well as the individual components of this product
2. As you unpack and prepare for assembly , place the components on a carpeted or padded area to protect them from damage
3. Clean the surfaces with a dry or damp soft cloth.
Do not use tinner because it changes the product's color.

If there is any problem in the assembly process ,please contact

** S.B. FURNITURE INDUSTRY CO.,LTD. **



** Tel. 0-2789-9919 Ext.2732-2735 **

PROJECT : WARDROBE STANDARD


MODEL : บอร์ดตู้ผ้า WS-SC-134

2
4


1




2





3




4




5



M		J1	x08
		J2	x06





6




D		x02	O		x28
I		x04	Q		x16

7




O		x02
---	--	-----

8




C		x02	M		x08
E		x01	Q		x06
N		x04	U		x04

9



10



PROJECT : MONETA


MODEL : ประตู D05-134-200LR

หน้าที 1/1

PACK 1/1

1
1

รายการชิ้นงาน (PALTS LIST NUMBER)



หมายเหตุ หน้าที 2/2 ฟิตติ้งจัดใส่กล่องเบอร์ 5 (โอนคลัง)

รายการฟิตติ้ง (PARTS LIST FITTING)		
A	 สกรูเกลียวมัน M 4x15 (T) 11003488	2
B	 มือจับ 88555 (แบบปุ่ม) 11020899	2
C	 บานพับแบบซอม SOFT CLOSE/CH-16-0 11064610	8
D	 สกรู CB 4x16 (F) 11003400	16
E	 วูดสกรู F+B M6x14 (120) 11004216	16
F	 เชียนโซ 11000858	4
G	 สติกเกอร์ (แยกใส่ในตัว)	16

รหัสแพ็ค
ชิ้นงานที่
a1-1 = 1 จำนวนชิ้นงาน
ลำดับแพ็ค